





- Débit mesuré
- Débit sans soutien d'étiage
- Soutien d'étiage efficient
- Soutien d'étiage non efficient
- DOE
- Q Alerte
- Q Alerte renforcée
- DCR



	Valentine	Portet	Lamagistère	Tonneins
Déficit avec SE	0.0 hm ³	3.8 hm ³	11.0 hm ³	0.0 hm ³
Déficit sans SE	0.1 hm ³	28.0 hm ³	33.6 hm ³	0.5 hm ³
Réduction déficit	100%	86%	67%	100%

