


— Débit mesuré — Soutien d'étiage efficient — DOE — Q Alerte
— Débit sans soutien d'étiage — Soutien d'étiage non efficient — Q Alerte renforcée — DCR



	Valentine	Portet	Lamagistère	Tonneins
Déficit avec SE	0.0 hm ³	10.6 hm ³	7.5 hm ³	10.6 hm ³
Déficit sans SE	7.1 hm ³	17.0 hm ³	23.1 hm ³	26.8 hm ³
Réduction déficit	100%	38%	67%	60%

